

Arnés Saturno 1021

Soldadura con tres argollas

Ficha Técnica



Descripción

El **Arnés Saturno** modelo 1021 de 3M, ha sido diseñado especialmente para trabajos en aplicaciones de soldadura. Es un arnés de cuerpo entero y está diseñado para ser usado como parte de un sistema personal de detención de caídas, contención, subida de escaleras, o como sistema de posicionamiento en el trabajo. El Arnés Saturno está diseñado para trabajadores que pesen hasta 140 kg.

Características

- Cinta de fibra Poly-Nomex, diseñada para resistir daños de salpicaduras calientes de soldadura y esmerilado de hasta 371°C.
- Diseño liviano para ayudar a mejorar la comodidad de los trabajadores
- Cuenta con una almohadilla trasera que ayuda a colocarse el arnés sin que se enrede.
- Ajuste de piernas tipo pass thru (pasador con hebilla)
- Cierre de pecho tipo pass thru (pasador con hebilla)
- Argolla D dorsal (en la espalda)
- Dos argollas D (en la cintura)



Cierre tipo pass thru

Aplicaciones

- Construcción
- Minería
- Refinerías
- Manufactura
- Montaje
- Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mts.

Limpieza

Instrucciones de limpieza:

- A. El arnés puede ser lavado con un detergente suave o jabón líquido, se puede frotar para mejorar la limpieza
- B. Se debe enjuagar perfectamente con agua y secar en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol y sin exponerlo a altas temperaturas o vapor.
- C. Lavar y limpiar la argolla y pasadores en forma regular

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Advertencia

Los arneses de seguridad de cuerpo completo Saturno modelo 1021, están diseñados para ser usados como parte de un sistema integral de detención de caídas. Este sistema deberá incluir una selección adecuada de uno o más dispositivos de amortiguación, sistemas de posicionamiento de trabajo, líneas de seguridad y sistemas de anclaje. Es necesario que el usuario siga todas las instrucciones del manual en relación a la selección del arnés, los procedimientos para colocárselo, la instalación, cuidado, uso y mantenimiento del arnés de seguridad de cuerpo completo. Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

La selección de un Sistema Personal para Detección de Caídas deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado, antes de iniciar el trabajo que expone al trabajador al riesgo de caída (Guía para la selección y control de equipos de protección personal para trabajos con riesgos de caídas del ISP).



■ Certificación

El **Arnés Saturno** modelo 1021 de 3M cumple todas las exigencias establecidas en la norma chilena NCh 1258/1 Of2004 Sistemas personales para detección de caídas – Parte 1: arneses para el cuerpo completo. Este arnés es Clase A y P

Además poseen certificación americana ANSI Z359.1-2007 y canadiense CSA Z259.10-06

■ Empaque

El **Arnés Saturno** se presenta en empaque individual. Cada arnés viene en su bolsa individual. El código del producto es 70-0715-9837-2

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.